



ARAÇ KABUL / İŞ EMRİ

20NR007 - 10.04.2021 10:01

TSE - HYB BELGE NO : 20 - HYB - 1790

- * Kendime ait aracın ya da kontrol amaçlı getirdiğim aracın ekspertiz işlemlerinin yapılmasına izin veriyorum.Ekspertize gelen arac, sahibinin ve alıcı adayının rızasıyla merkezimize gelir, bu nedenle yapılacak kontroller daha başında kabul edilmiş sayılır.
- * Ekspertizde paketler ve içerikleri ve kontrol noktaları açık ve net şekilde alıcı ve satıcıyla paylaşılmıştır.Seçtiğiniz paket içeriği ve kontrol noktaları çerçevesinde tüm incelemeler yapıp raporları işlemler bitince size teslim edilecektir.
- * Araçla ilgili tüm kontroller TSE tarafından kalibrasyonları her yıl yapılmış makineler yardımıyla yapılır.
- * Aracınızın hasar/pert kaydı ve km sorgulamasını ilgili yerlerde mutlaka yapınız/yaptırınız. Kilometre bilgisi aracın km ekranından okunacaktır.Bu nedenle km bilgisinin yanıltıcı olmasından doğan ekspertiz raporuna eksik-yanlış bilgilerden ve bunun sonuçlarından firmamız sorumlu tutulamaz.
- * Ekspertizde motor performans testi yapılması esnasında olması ve ortaya çıkması muhtemel motor kol çıkarması-turbonun devre dışı kalması -lastik patlaması/parçalanması araçta zaten var olan bir kusurun ortaya çıkması anlamına gelir ve oluşacak masraflar tamamen araç sahibine ya da ekspertiz yaptırana aittir.
- * Ekspertizde kaporta-boya kontrolünde plastik ve cam aksam kontrolü yapılmaz.Araç üzerindeki ezik çizik gibi aracın değerini etkilemeyen olası hasarlar ekspertizde raporlara geçirilmemektedir.
- * Firmamız aracı üreten veya satan firma değildir.Kontroller cihazlar yardımıyla teknisyenlerin yaptığı kontrollerin sonucu raporlara yansıtılmıştır.Bu nedenle verilen rapordaki bilgiler aracı almak isteyenlere gelecekte olabilecek muhtemel arıza ve hasarlarla ilgili garanti vermez.
- * Firmamız aracın ekspertiz anında görünen hata ve kazalarını kontrol eder, sizi bilgilendirir.Aracın ekspertizi hiçbir parça sökülmeden yapılacaktır.Bu nedenle motor içi, şanzıman içi, diferansiyel içi, hava yastığı, triger kiti gibi kapalı kutular içinde olan gizli ve gizlenmiş kusurlardan firmamız sorumlu tutulamaz.Araçta gizlenmiş ya da gözden kaçan bir kusur var ise, Tüketicinin korunması Hakkında Kanun uyarınca konunun muhatabı aracın satıcısıdır.Bu tür kusurlardan dolayı aracın olması gereken fiyattan daha yüksek alındığı iddiası ile firmamız sorumlu tutulamaz.
- * Ekspertizden önceki tarihte veya ekspertiz sonrası bir tarihte aracın Yetkili bayi haricinde bir yerde uygun olmayan parçalar kullanılarak ya da tamir edilerek yapılan tamirat-tadilat-onarımlardan kaynaklanan her türlü can ve mal kaybından firmamızın sorumluluğu yoktur.
- * Mekanik-Elektronik-Araç altı kontrolü başlığı altında yapılan kontroller göreceli kabul edildiği için farklılık arz edebilir. Bu kontrollerle ilgili görüşlerin bazıları tamamen tavsiye niteliğindedir.
- * Oto ekspertiz yaklaşık 1 saatlik zaman diliminde önceden belirlenmiş kontrol noktalarının, sökme/takma yapılmadan gözle görülen ve/veya test edilebilen kusurlu parçalarının tespitini yapma, yorumlama ve bilgilendirme işini kapsamaktadır.
- * Aracınızda sahibinin bile bilmediği gözle görülemeyen kusurlar test esnasında ortaya çıkabilir.Firmamızda yapılan hiçbir test araca zarar vermez, TSE tarafından kalibrasyonları yapılmış cihazlar kullanılarak testler gerçekleştirilir.Test esnasında ortaya çıkacak arızalardan firmamız sorumlu tutulamaz.
- * Otokontrol tarafından alınan telefon numaralarımıza ve mail adresime tanıtım ve kampanya amaçlı E-posta ve SMS gönderilmesine onay veriyorum.
- * Raporlar 1 kez çıktı alınabilir ve ekspertiz sonrası hizmet alana teslim edilir.

ALICI / VEKİLİ / EKSPERTİZ TALEP EDEN

AD & SOYAD : MESUT AKKUŞ

GSM NO : 0(532) 220-5589

EKSPERTİZ PAKETİ : MİNİ EKSPERTİZ PAKETİ

RUHSAT SAHİBİ / VEKİLİ

AD & SOYAD : MESUT AKKUS

GSM NO :




RAPOR NO : 0000025001



RUHSAT BİLGİLERİ

TSE - HYB BELGE NO : 20 - HYB - 1790

ARAÇ GÖRSELLERİ



EKSPERTİZ YAPTIRAN / VEKİLİ BİLGİLERİ

AD & SOYAD : MESUT AKKUŞ

EKSPERTİZ PAKETİ : MİNİ EKSPERTİZ PAKETİ

TARİH & SAAT : 10.04.2021 10:01

ARAÇ BİLGİLERİ

PLAKA : 20NR007
ŞASİ : WV2ZZZ2KZ6X027620
MARKA / MODEL : VOLKSWAGEN / CADDY
MODEL YILI : 2006
MOTOR GÜCÜ / (KW) : 77

KM : 234669
RENK : SİYAH
VİTES : MANUEL
YAKIT : DİZEL

PAKET İÇERİĞİ

MOTOR PERFORMANS TESTİ-BEYİN(OBD)KONTROLÜ-KAPORTA BOYA KONTROLÜ

ÖN KONTROL

	Durum	Not
> Motor Yağı Seviyesi	✓	Kontrol Sorunsuzdur.
> Motor Soğutma Suyu	✓	Kontrol Sorunsuzdur.
> Turboda Ses	i	Turboda Az Ses Var/Takip Ediniz.
> Egzoz Duman Kontrolü	i	Siyah Duman Var/Takip Ediniz.
> Yağ Çubuğunda Buhar Kontrolü	✓	Kontrol Sorunsuzdur.
> Şanzıman Vites Geçiş Kontrolleri	✓	Kontrol Sorunsuzdur
> Debriyaj Baskı Balata Kontrolü	i	Yukarıda Kavrama Var / Servisinize Danışınız

İkon Anlamları : ✓ : İyi i : Orta ! : Kötü ⊖ : Diğer




DİNAMOMETRE TEST RAPORU

Marka :Volkswagen
Model :CADY
Plaka :20NR007
Şasi No:
Yıl :2006
Km :234669

Taşıt Geliş Tarihi: 10.04.2021
Taşıt Geliş Saati: 10:07:55

İŞ EMRİ NUMARASI
8063309-20NR007

Test Sonucu



ÖLÇÜLEN MAKSİMUM MOTOR GÜCÜ	: 92,28 HP	67,85 KW	3371 rpm
HESAPLANAN MAKS. TEKERLEK GÜCÜ	: 78,55 HP	57,76 KW	
ÖLÇÜLEN MAKSİMUM MOTOR TORKU	: 262 N.M		2142 rpm
MOTOR FABRİKA VERİSİ	: 105 HP	77,21 KW	
AKTARMA ORGANLARINDAKİ KAYIP GÜÇ	: 13,72 HP	10,09 KW	3371 rpm
MİNİMUM HIZ / MAKSİMUM HIZ	: 40 KM/S	132,6 KM/S	
HAVA SICAKLIĞI	: Derece	ARAÇ TİPİ	: Otomobil (4 x 2)
HAVA BASINCI	: mbar	DEVİR OKUMA	: MANUEL
MOTOR TİPİ	: Turbo Dizel	HESAPLAMA NORMU	: DIN 70020

ANLIK ÖLÇÜM (HP)/ FABRİKA (HP) : 87,9

İMZA

İMZA

1 No'lu Rapor

İşyeri Adı : OTO KONTROL EKSPERTİZ
Tel / Faks : Tanımlayınız
Adres : DENİZLİ
Mail : tanımlayınız



10.04.2021

Araç: Volkswagen Caddy 1.9 TDI
Motor kodu: BJB
Üretim yılı: 06-10
Kilometre durumu:
Lisans numarası : 20NR007
VIN:
Test edilmiş: 10.04.2021 10:14:22 /

ARIZA KODU / Toplam talep / -

MOTOR	Motor elektroniği 1	0
ABS	Fren elektroniği	0
HAVA YASTIĞI	HAVA YASTIĞI	0
A/C SİSTEMİ	A/C/kalorifer	0

Konfor	GÖSTERGE GRUBU	0
Konfor	Merkezi konfor modülü	0
Konfor	Araç elektrik sistemi 1	1

ARIZA KODU 834:
Arka cam rezistansı
►HATALI PILOT SİNYALI

Konfor	Diyag. arayüzü veri yolu	2
---------------	---------------------------------	----------

ARIZA KODU 1305:
Haber-eğlence veri yolu
►HATALI FONKSİYON

ARIZA KODU 1304:
OKUMA VE RADYO ECU'SU ARASINDAKİ CAN-BUS/VERİ HATTI
►BOZUK İLETİŞİM

Konfor	Sürücü kapısı elektronik	
Konfor	Ön sağ koltuk kapısı elektronik	
Konfor	FAR AYARI	
Konfor	PARK ASİSTANI	
Konfor	Park asistanı 2	
Konfor	Römork işlevi	
Konfor	Telefon/cep telefonu hazırlığı	
Konfor	Özel işlev	
ŞANZİMAN	Şanzıman elektroniği	
Hırsızlık koruması	MOTOR KİLİDİ	
Direksiyon	Direksiyon asistanı	0
Direksiyon	Direksiyon sütunu modülü	0
Ses/Video	Radio ayarlayıcı	
Ses/Video	Navigasyon	

PLAKA : 20NR007
MARKA / MODEL : VOLKSWAGEN / CADDY
MODEL YILI : 2006
TARİH & SAAT : 10.04.2021 10:01
EKSPERTİZ PAKETİ : MİNİ EKSPERTİZ
PAKETİ
KAPORTA & BOYA KONTROLÜ




TSE - HYB BELGE NO : 20 - HYB - 1790


KAPORTA - BOYA KONTROL




SOL YAN



ARKA



SAĞ YAN



AÇIKLAMA / NOTLAR

- * SÖKÜLMÜŞ PARÇALAR ÇIKMA ORJİNAL PARÇALARLA DEĞİŞMİŞ OLABİLİR.
- * SOL MARŞBİYEL HASARLI. MUHTELİF YERLERİNDE GÖÇÜKLER ÇİZİKLER RÜTÜŞLER VAR

ARAÇLA İLGİLİ TÜM BİLGİLERİ ALDIM.

ONAYLAYAN :